


**FICHA PARA LA VALORACIÓN DE DAÑOS CAUSADOS POR LOS TEMPORALES  
DEL 28 DE ENERO DE 2018 EN LA PROVINCIA DE VALENCIA**

REPARACIÓN DE DAÑOS EN LAS PLAYAS DE VALENCIA

PLAYAS AFECTADAS Y MUNICIPIOS	<b>PLAYA DEL MARENYET Y BROSQUIL DE CULLERA PLAYA DE LA GOLETA DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA</b>
DESCRIPCIÓN DEL DAÑO	<p>Las playas ubicadas al sur de la desembocadura de Júcar han sufrido daños originados por la acción del oleaje que son difícilmente recuperables a corto plazo de manera natural. Las afecciones que han sufrido estas playas en concreto consisten en una pérdida importante de arena en la playa seca.</p> <p><b>EL MARENYET:</b> En la playa del Marenyet de Cullera se ha producido una acusada pérdida de arena en la zona Norte situada en las inmediaciones de la desembocadura del río Júcar que ha provocado una reducción de la anchura de esta playa.</p> <p><b>EL BROSQUIL:</b> En la playa del Brosquil de Cullera se ha producido una pérdida de arena similar a la descrita anteriormente. Adicionalmente en la playa del Brosquil se han producido desperfectos en las escolleras longitudinales que existen en el extremo norte, lo que ha provocado que el oleaje traspasase su trasdós y se haya producido un lavado del material de relleno que permitía el acceso a esta playa. Tras el temporal el acceso a esta playa por la zona norte es impracticable.</p> <p><b>LA GOLETA:</b> El temporal ha provocado una importante pérdida de volumen de arena en la playa de la Goleta de Tavernes. La situación en esta playa es especialmente crítica al existir viviendas en primera línea que se ven seriamente amenazadas al carecer de una playa con la anchura y cota suficiente que sirva de defensa a estas viviendas</p>
VALORACIÓN CUALITATIVA	<b>GRAVE</b>
ACTUACIÓN PROPUESTA	<p><b>EL MARENYET:</b> En la playa del Marenyet se propone la realización de un trasvase con arena procedente de la playa de San Antonio que está situada inmediatamente al Norte de la desembocadura del río Júcar.</p> <p><b>EL BROSQUIL:</b> En la playa del Brosquil se propone realizar una aportación con arena procedente o bien de la gola de l'Estany o de la playa de San Antonio. En caso necesario o de insuficiencia de material en estas zonas se procedería al aporte de arena lavada procedente de cantera.</p> <p>Por otro lado es necesario proceder a la adecuación del acceso norte de la playa con zavorras así como una recolocación y aporte en su caso de escollera en una longitud aproximada de 50m que permita reponer la longitud dañada por el temporal.</p> <p><b>LA GOLETA:</b> En la playa de La Goleta se propone un aporte de arena que permita reponer el volumen estimado que ha perdido esta playa. La procedencia de la arena será principalmente de cantera si bien una pequeña parte procederá de la playa de San Antonio en Cullera o bien de la desembocadura de l'Estany.</p>

## SITUACIÓN DE LA ACTUACIÓN



## REPORTAJE FOTOGRÁFICO

### EL BROSQUIL



**EL MARENJET**



**LA GOLETA**





