

Código: 33-0477

Título de la obra: Mantenimiento y conservación de la Costa de Asturias–Fase V

Descripción: Recuperación del acceso al arenal mediante la retirada de piedras y realización de un pasillo de arena y reparación de la pasarela de madera existente.

Localización: Playa España, Villaviciosa

Coordenadas UTM (ETRS 89-H30)	
X	Y
295.620	8.824.385

Fecha de terminación: Octubre 2011

Presupuesto: 1.343,30 €



Antes de la actuación



Después de la actuación