

**Código:** 33-0477

**Título de la obra:** Mantenimiento y conservación de la Costa de Asturias–Fase V

**Descripción:** Reparación de hundimiento en el acceso al paseo con motivo de anteriores obras al ser paso frecuente de maquinaria y camiones, y colocación de hitos de cierre para impedir el paso a vehículos.

**Localización:** Salinas, Castrillón

Coordenadas UTM (ETRS 89-H30)	
X	Y
261.254	4.829.230

**Fecha de terminación:** Octubre 2011

**Presupuesto:** 9.711,06 €



*Antes de la actuación*



*Durante la actuación*



*Después de la actuación*