







RESEÑA DE VERTICES DE LA POLIGONAL DEL DESLINDE DEL D.P.M.T.

Expediente: Deslinde de DPMT. Tramo: ENTRE EL PUERTO DE TARIFA Y CASA TREVIÑO, APROBADO POR O.M. DE 20/04/2010, ENTRE LOS HITOS M-14 Y M-18
Término Municipal: Tarifa (Cádiz) Ref.: DES01/07/11/0003-DES07/01

Vértice: M-14		
Señal: Pintura en roca (a 5.60m)		
X: 806899.14	Y: 3990631.60	
Vértice: M-15		
Señal: Pintura en roca (a 2.65 m)		
X: 806903.78	Y: 3990616.45	
Vértice: M-16		
Señal: Clavo acero + pintura		
X: 806931.60	Y: 3990623.31	

RESEÑA DE VERTICES DE LA POLIGONAL DEL DESLINDE DEL D.P.M.T.


Expediente: Deslinde de DPMT. Tramo: ENTRE EL PUERTO DE TARIFA Y CASA TREVIÑO, APROBADO POR O.M. DE 20/04/2010, ENTRE LOS HITOS M-14 Y M-18
Término Municipal: Tarifa (Cádiz) Ref.: DES01/07/11/0003-DES07/01

Vértice: M-17		
Señal: Pintura en roca (a 4.28 m)		
X: 806936.16	Y: 3990626.61	
Vértice: M-17A		
Señal: Clavo de acero en roca + pintura		
X: 806942.48	Y: 3990625.95	
Vértice: M-17B		
Señal: Clavo de acero en roca + pintura		
X: 806961.50	Y: 3990630.63	

RESEÑA DE VERTICES DE LA POLIGONAL DEL DESLINDE DEL D.P.M.T.

Expediente: Deslinde de DPMT. Tramo: ENTRE EL PUERTO DE TARIFA Y CASA TREVIÑO, APROBADO POR O.M. DE 20/04/2010, ENTRE LOS HITOS M-14 Y M-18
Término Municipal: Tarifa (Cádiz) Ref.: DES01/07/11/0003-DES07/01

Vértice: M-18	
Señal: Pintura en roca (a 5.14 del M-17B y a 6.39 m de clavo en roca)	
X: 806960.56	Y: 3990635.67



Datum ETRS89, Proyección U.T.M. (Huso 29)

