

**Código:**17-0335

**Título:** MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA COSTA DE GIRONA 1 (GIRONA)

**Situación:** T.M. CALONGE

**PROBLEMÁTICA:** Como consecuencia de los temporales hay varias zona que han quedado afectadas en todo el tramo del camino de ronda.

**ACTUACIONES** Entre abril y mayo de 2018 se acondiciona el camino de ronda entre cala Belladona y Torre Valentina, consistiendo principalmente los trabajos en la retirada de dos pies arbóreos, la reposición de barandilla de madera y pavimento afectados por la caída de los mencionados árboles y el desprendimiento de un talud y la reparación de aquellos tramos de barandillas en mal estado

**PLAZO:** 2 meses

**PRESUPUESTO:** 39.824,00€.

**COORDENADAS:**

**Zona:** 31T

**Abscisa:** 507721,2 m E

**Norte:** 4.631.479,8 m N

**INICIO OBRA**







FIN OBRA





