

Código: 33-0477

Título de la obra: Mantenimiento y conservación de la Costa de Asturias–Fase V

Descripción: Se procede a retirar los restos de la pasarela dañada por el temporal y se ejecutan pequeñas rampas de acceso a la arena, se reordenan los accesos consecuentes y se coloca un balizamiento del río mediante rollizos.

Por último se procede a la consolidación del entarimado de la pasarela que cruza el río con madera, procedente de la pasarela retirada.

Localización: Playa de la Ñora, Villaviciosa

Coordenadas UTM (ETRS 89-H30)	
X	Y
290.806	4.824.777

Fecha de terminación: Octubre 2011

Presupuesto: 8.843,56 €



Antes de la actuación



Antes de la actuación



Después de la actuación