

FICHA PARA LA VALORACIÓN DE DAÑOS CAUSADOS POR EL TEMPORAL DE MAR Y LAS LLUVIAS TORRENCIALES OCURRIDAS ENTRE LOS DÍAS 17 Y 23 DE ENERO DE 2017 EN LA COSTA DE GIRONA

TÉRMINO MUNICIPAL: PALAFRUGELL

ZONA: PASEO DE LA PLAYA DE TAMARIU

DESCRIPCIÓN DEL DAÑO:

El oleaje ha producido la fisuración y rotura de la plataforma y la pavimentación del camino.

VALORACIÓN DEL DAÑO:

El tránsito por el paseo en la zona afectada resulta peligroso y por tanto, es difícil el acceso a la cala colindante de Aiguadolça.


ACTUACIÓN PROPUESTA:

Demolición y retirada de los restos del pavimento existente, reconstrucción de la losa de hormigón armado y colocación del pavimento con losas de piedra de la zona.


VALORACIÓN ECONÓMICA:

10.000 €


SITUACIÓN:



EMPLAZAMIENTO.



PLANO SITUACIÓN DPMT:



FOTOGRAFÍAS DAÑOS:

